评价报告网上公开信息表

	1						
过控编号	皖 WH20240700078						
项目名称	菁彩新材料(安徽)有限公司年产10000吨环保涂料及助剂生产建设项目安全设施 竣工验收评价(档案号: AS2024013)						
项目简介	青彩新材料(安徽)有限公司(以下简称"菁彩公司")成立于 2020 年 3 月 16 日,地址位于安徽省安庆市大观区十里乡茅清路 17 号,是一家主要从事油墨制造;合成材料制造;涂料制造(不含危险品)、颜料制造(不含危险品)的企业,法定代表人许逸贤,主要负责人许绪留;公司类型为有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)。 2020 年 5 月,为提高菁彩公司产品市场竞争能力,菁彩公司投资建设"年产 10000 吨环保涂料及助剂生产建设项目"(以下简称"本项目"),并于 2020 年 9 月 22 日和 2020 年 12 月 1 日通过了安庆市应急管理局组织的安全条件和安全设施设计审查。2023 年 7 月 18 日,菁彩公司取得了安庆市大观区应急管理局出具的本项目试生产申请书,开始试生产。菁彩公司厂区已建成的建构筑物,具体包括:丙类车间一、丙类车间 二、丙类仓库一、丙类仓库二、丙类仓库三、辅助用房、综合楼、门卫、消防水池、污水池、初期雨水池、事故水池、循环水池等。本次评价范围包括:菁彩公司年产 10000 吨环保涂料及助剂生产建设项目的外部安全条件、总平面布置、生产工艺及设备、公用工程及安全设施"三同时"、安全生产管理及试生产情况等方面。本项目设计共涉及聚氨酯色膏、聚氨酯脱模剂、聚氨酯抗黄剂及聚氨酯弹性体组合料四大类 8 种产品;因市场行情变化取消聚氨酯脱模剂产品;原设计产能 800亿4,本次验收阶段实际产能为年产 9200 吨环保涂料及助剂。依据《危险化学品目录》(2015 版)实施指南(试行)》辨识,聚氨酯色膏、聚氨酯脱模剂、聚氨酯抗黄剂、聚氨酯弹性体组合料 B 料及聚氨酯弹性体组合料 A 料均不属于危险化学品。聚氨酯弹性体组合料 A 料生产所使用的原材料二苯基甲烷-4,4'二异氰酸酯(序号:318)属于危险化学品。						
评价报告提交时间	2024.7.17						
一、参与人员							
承担的主要工作	姓名	安全评价师	注册安全工程师				
项目负责人	王雪	是	是				
项目组成员	王雪	是	是				
	胡江海	是	是				
	伍宇	是	是				
	杨正良	是	否				
	何柏云	是	是				
编制人	王雪	是	是				
审核人	谢泉	是	是				
技术负责人	陈钟毓	是	是				
过程控制负责人	谢丹	是	是				

二、到现场开展工作情况						
人员	王雪、何柏云	时间		2024年5月 2024年7月		
主要任务	现场收集了企业基本信息和相 了现场影像资料。	关资料,对项目选址和周	周边情况	出进行了勘查,	采集	

三、其他内容

2024年7月16日,菁彩新材料(安徽)有限公司组织召开了《菁彩新材料(安徽)有限公司年产10000吨环保涂料及助剂生产建设项目安全设施竣工验收评价报告》评审会,评审结果为同意通过审查。

备注: 其他内容为安全评价机构认为有必要公开的内容。

菁彩新材料(安徽)有限公司

年产 10000 吨环保涂料及助剂生产建设项目安全设施竣工验收评价报告影像资料



东南侧为大使涂料(安徽)有限公司年产6万吨科技型、水性环保涂料项目在建综合楼



西南侧为安庆市华城硫磺有限公司、西北侧为菁彩新材料(安徽)有限公司复合肥厂(生产车间内设备已全部拆除,厂房闲置)及茅清路



西北侧安庆凯锐化工有限公司



东南侧为樟冲路、一条埋地输油管道及防护绿地



项目组现场勘察1



项目组现场勘察2