

评价报告网上公开信息表

过控编号	皖 WH20230700046		
项目名称	中国石化销售股份有限公司安徽芜湖石油分公司洪湖加油站新建项目安全设施竣工验收评价（AS2023016）		
项目简介	中国石化销售股份有限公司安徽芜湖石油分公司南陵洪湖油气合建站于 2013 年建成，站内设有一座二层站房，罩棚，4 个钢制地下卧式罐（2 柴 2 汽）。洪湖油气合建站因外部原因，未办理营业执照、危险化学品经营许可等手续，一直处于停用状态，未向外界营业。中国石化销售股份有限公司安徽芜湖石油分公司在 2022 年决定重新启用该站，将原站房、罩棚重新装修，原有油罐、加油机等设备进行拆除换新处理，新建洪湖加油站。		
评价报告提交时间	2023 年 7 月 20 日		
一、参与人员			
承担的主要工作	姓名	安全评价师	注册安全工程师
项目负责人	陶远	是	是
项目组成员	何柏云	是	是
	赵宁军	是	否
	郭述	是	是
	李玉环	是	否
	陶远	是	是
编制人	陶远	是	是
审核人	胡江海	是	是
技术负责人	孟颖	是	是
过程控制负责人	刘姐	是	是
二、到现场开展工作情况			
人员	陶远、郭述	时间	2023 年 6 月 8 日 2023 年 6 月 28 日
主要任务	现场收集了被评价单位基本信息，对被评价单位周边及内部进行了实地检查，采集了现场影像资料。对建设项目中的危险、有害因素的种类及程度进行分析、评价；对本建设项目中的危险、有害程度较大的单元进行重点定性、定量分析评价；对存在的事故隐患和管理缺陷，提出整改要求；对本建设项目提出安全对策措施与建议。		
三、其他内容			
2023 年 7 月 7 日，中国石化销售股份有限公司安徽芜湖石油分公司在芜湖市组织召开了本项目专家评审会，评审结果为“同意通过审查”。			
备注：其他内容为安全评价机构认为有必要公开的内容。			

中国石化销售股份有限公司安徽芜湖石油分公司新建项目
安全设施竣工验收评价影像资料（AS2023016）



现场勘查照片



项目东侧 S457 省道及安徽拙成新材料科技有限公司



项目西侧民建



项目南侧空地



项目北侧信号塔及三层办公楼



站区全景



罐区照片