

评价报告网上公开信息表

项目名称	宁波大风江宁新材料科技有限公司安全现状评价（含危险化学品重大危险源安全评估）（AX2023014）		
项目简介	项目名称：宁波大风江宁新材料科技有限公司安全现状评价（含危险化学品重大危险源安全评估） 建设单位：宁波大风江宁新材料科技有限公司 地址：浙江省宁波市镇海区石化经济技术开发区海山路 237 号 基本情况：宁波浙铁大风化工有限公司吸收合并宁波浙铁江宁化工有限公司成立宁波大风江宁新材料科技有限公司（以下简称“大风江宁”），法定代表人：金洲，注册资本 191000 万元。 合并后大风江宁拥有：4 万吨/年碳酸二甲酯装置（DMC 装置）、10 万吨/年碳酸二苯酯装置、10 万吨/年聚碳酸酯装置、10 万吨/年顺酐装置、9 万吨/年正丁烷装置、5 万吨/年甲醇钠甲醇溶液装置、1 万吨/年 PC 改性装置、2000 吨/年 PC 中试装置。		
评价报告提交时间	2023.9.13		
一、参与人员			
承担的主要工作	姓名	安全评价师	注册安全工程师
项目负责人	操 辉	是	是
项目组成员	符宇航	是	否
	胡江海	是	是
	何柏云	是	是
	赵宁军	是	否
	李艳凤	是	是
	李玉环	是	否
	操辉	是	是
	伍宇	是	是
编制人	操 辉	是	是
	伍 宇	是	是
审核人	陶 远	是	是
	陈钟毓	是	是
技术负责人	孟 颖	是	是
过程控制负责人	刘 姐	是	是
二、到现场开展工作情况			
人员	操辉、伍宇、陶远	时间	2023.3.20-2023.3.24 、 2023.5.18
主要任务	现场收集了企业基本信息以及安全管理制度、应急救援预案以及操作规程等资料，对生产条件及安全管理状况进行了实地检查，采集了现场影像资料。通过对生产现场周边环境、建筑设施及电气、消防设施的安全状况，安全管理组织及人员配备以及安全管理制度的建立及执行情况进行检查，查找生产过程中存在的安全隐患，提出书面整改对策措施和建议。对企业整改后情况进行现场复查。		
三、其他内容			

2023 年 5 月 31 日，由宁波大风江宁新材料科技有限公司组织在宁波石化区召开了《宁波大风江宁新材料科技有限公司危险化学品重大危险源安全评估报告》评审会，评审结果为通过。

2023 年 6 月 20 日，由宁波大风江宁新材料科技有限公司组织在宁波石化区召开了《宁波大风江宁新材料科技有限公司安全现状评价报告》评审会，评审结果为通过。

2023 年 8 月 23 日，由浙江省应急管理厅会同宁波市应急管理局、宁波市镇海区应急管理局对宁波大风江宁新材料科技有限公司进行安全生产许可证变更申请现场审查，审查结果为通过。

备注：其他内容为安全评价机构认为有必要公开的内容。

宁波大风江宁新材料科技有限公司安全现状评价（含危险化学品重大危险源
安全评估）（AX2023014）影像资料

1、人员勘察照片



评价人员陶远、伍宇 2023.3.20 勘察照片



评价人员操辉 2023.3.20 勘察照片



评价人员陶远、伍宇 2023.3.21 勘察照片




评价人员操辉 2023.3.21 勘察照片



评价人员操辉 2023.3.22 勘察照片



评价人员陶远、伍宇 2023.3.22 勘察照片



评价人员操辉 2023.3.23 勘察照片




评价人员操辉 2023.3.24 勘察照片



评价人员操辉 2023.3.24 勘察照片



评价人员操辉、伍宇、陶远 2023.5.18 勘察照片



评价人员操辉、伍宇、陶远 2023.5.18 勘察照片

2、企业周边情况



厂区东面园区跃进塘路和园区管廊



厂区南面园区道路海山路和宁波思开（SK）合成橡胶有限公司



厂区西面化工区管廊和镇海国家石油储备基地



厂区北面国都化工（宁波）有限公司



厂区北面朗盛（宁波）颜料有限公司

3、企业主要建筑物



DMC 主装置、原料及产品罐区 2



DPC 装置



PC 装置



BPA 精制装置



改性厂房及工程中心



甲醇钠装置



正丁烷装置



顺酐装置



原料及产品罐区 1



球罐区



汽车装卸站



丙类仓库



地面火炬



空压机房



控制室



消防水罐